

Taladro / destornillador AEG S 4000E

En general, es un pecado quejarse: Shurik cumplió perfectamente su mandato (unos 5 años combinados con otro). Durante todo el período de funcionamiento no hubo quejas. En este momento, el resorte del "embrague" ha fallado: el agujero no se extiende por sí solo, mientras que la mecánica, el motor, el botón, el cable, todo está normal. Vale la pena prestar atención a la anterior en la "picadura": con el tiempo, el polvo comienza a pasar y el cojinete se obstruye, es necesario desmontar periódicamente la herramienta y reparar el cojinete, en este caso, apretando los tornillos. Como todas las herramientas de este tipo, tiene características específicas. Inconvenientes al atornillar paneles de yeso contra la pared, debe adaptarse. Desatornillar el tornillo en la mayoría de los casos ser problemático.