

Ratn Marvo M205

Un da despus, la rueda comienza a crujir terriblemente. Despus de analizar, result que el diseo estaba frotando plstico de baja calidad contra el mismo y, adems, no estaba cortado de manera uniforme. Tambin gira justo en el botn central, creo que fallar muy rpido