

Neumticos Nokian Hakka V 215/45 R17 91V

muy ruidoso, no econmico

Autopista limpia

Ninguno obvio

Se corrigi bastante rpido. Kilometraje hasta desgaste casi total 50 toneladas Km.

Carretera limpia

ruidosa, dura, llena de baches.

1. Ruidoso (el ruido aumenta con la velocidad).2. Rgido (que no es malo para el manejo).3. Hidroplaneo - ABSOLUTAMENTE "no aguanta" una carretera mojada.4. Mayor consumo de combustible

Ya en +5 dubeet. Me cambi los zapatos un poco antes de lo habitual y el primer agujero provoc una hernia fuerte.

En la temporada baja (septiembre-octubre), a temperaturas de +3 a +10, logramos atravesar un par de ruedas casi una tras otra. En la ciudad, a pesar de que en el verano durante dos temporadas conduje alrededor de 50 mil kilmetros en las carreteras, no hubo ni una pizca de tales problemas. Como resultado, 3 ruedas con dao lateral en 2 temporadas, no cocinar, la goma ir a la basura. Es una pena, pero no lleves picos a finales de agosto. Tambin me gustara sealar el momento del precio: en el momento de la compra en 10, el kit con el montaje costaba 18tr, ahora si compra ms cilindros, entonces 5-6tr por cilindro, el delta es significativo.

Ms ruidoso que tachonado de invierno. Pero este ruido es condicional, simplemente no hay nada ms de lo que quejarse. Varias veces a lo largo de los aos tuve que alquilar un automvil de clase baja, desde Logan hasta Focus

ah es donde el ruido es tal que ninguna goma ayudar. Solo piensas en como llegar mas rapido

Ruidoso hasta una velocidad de 60 km por hora, desgaste rapido, despues de la segunda temporada todo se agrieto, al parecer estaba deformado, por un lado comenzo a comer, el derrumbe fue revisado - normal. Desgaste en 6-rke, pero lo ms probable es que tenga que cambiar (((

No me gust el manejo a altas velocidades (por encima de 150), nada en el barro.

con nuestras carreteras es mejor calzarse a finales de primavera porque el cordón lateral no está reforzado con alambre de metal, sino con hilos de nailon, e incluso con una conducción bastante cuidadosa, aparecen golpes y hernias en el cordón lateral. Un poco ruidoso y duro.

Se desgasta rápidamente.

Ruidoso y duro. Desgaste rápido.

Ligeramente más ruidoso que MESH LIN