

Mezclador Camry CR 4058

ninguno

Motor dbil. Se sobrecalent despues de dos batidos y de picar un limn y dos naranjas (las frutas eran para helado)

No est diseado para funcionar a largo plazo

Desgaste rpido del bloque de cuchillas