

# Tarjeta de video MSI GTX 1060 Armor 6G OCV1

ruido de asfixia

Nada, excepto por la pesadez, pero esto es ms un detalle y no es una costumbre despues de un ingrvido 750ti con una barra de aluminio y 1 tornillo.

Dimensiones (en mi caso no cabe mucho un pequeno inwin mg-136, pero queda muy poco espacio). Tal vez por el hecho de que la lea para los "verdes" ya estaba instalada, pero los controladores del disco que vena con la tarjeta no estaban instalados. Sin placa posterior.

1. Sin backplate =(2. Los controladores del disco no estaban instalados, los descargu del sitio web
3. De repente, los ventiladores funcionan inmediatamente cuando se encienden, y no desde 60 grados