

Multicocina Rotex REPC73

el bol empez a quemarse a los 3 meses, aunque era de ceramica hirviendo agua, lo que significa que la coccin se acelera. Pero ni en el hermoso estuche de la multicocina, ni en las instrucciones, no se dice nada sobre la presin. S, hay una vlvula, pero algo dudo que d un exceso de presin realmente notable. A juzgar por cmo se hierven los guisantes que no se remojaron antes, la temperatura all tambien difiere poco de la habitual.