

Taladro / destornillador Bosch PSR 1200 0603944508

Dbil, baja capacidad de la batera, carga larga e incomprensible, 1 velocidad, precio alto

Cargador salvaje, autodescarga notable de las bateras

Bateras (o carga regular?): eso es todo, en realidad elimina todas las ventajas. No importa cuanto lo intente, no importa como siempre lo descargue hasta el final, y luego mire la carga: 20-30 ciclos y eso es todo: simplemente compre nuevos (y cuestan casi como un destornillador nuevo!). | La batera es incomprensible, autodescarga, el cargador es largo

Autodescarga de la batera, cargador desafilado

carga prolongada de la batera, fuerte autodescarga, bateras de repuesto caras

tornillos autorroscantes girados dbilmente, las bateras se agotan rpidamente,

sin parada de carga automtica, fuerte autodescarga, las bateras se agotan, los repuestos cuestan como un avin

Raro g...pero, la batera no dura mucho y tarda 3 horas en cargarse. Autodescarga muy molesta... Cuando lo necesites

La batera y la carga son asquerosas

no suficientemente caras, la batera se agota rpidamente, la segunda batera, incluso sin funcionar, pierde su carga en 2-3 das

psima carga, retroceso del equipo, autodescarga, bateras agotadas

cargador y batera repugnantes, cartucho grande

las bateras no son suficientes para sujetar 50 tornillos para techos., agregue. las bateras no estn incluidas. La carga debe comprobarse calentando la batera, Brad. En general, no lo aconsejo.

No hay apagado automtico al cargar la batera, despues de 2 aos de uso (no muy frecuente), una batera cargada baja casi a cero, incluso desconectada.

Asquerosamente caro y bateras de baja calidad

Bateras mortales o carga imperfecta .