

Wi-Fi adaptador D-Link DAP - 1360

Configuracin

Interfaz WEB muy poco conveniente. Tuve que pasar unas 4 horas para conectarlo

Lo ms probable es que sea una falla de hardware. Despus de flashear a 2.0.11, comenc a romper / perder constantemente la red a travs de L2TP (Beeline). Funciona durante 2 minutos, tratando constantemente de cambiar la IP, mientras la recibe, la conexin est interrumpida. En general, mis bailes con pandereta duraron solo una semana.

Velocidad muy baja, se sobrecalienta, tener que reiniciar constantemente.

HW:D1, el punto pierde paquetes al conectar el equipo a travs del puerto Ethernet (se verifico enviando un ping a la direccin local del punto con mquina conectada por cable directamente al punto)!!! El componente responsable del funcionamiento de la LAN no se ha finalizado, sobre WiFi en general es an peor. Parpadea en la versin 2.0.6 y 2.0.11, sin resultado. los 4 dispositivos similares estn infectados

no guarda la direccin MAC, debe volver a ingresarla cada vez que reinicia

Inadecuada

La instruccin simplemente no es sobre nada, era posible no ponerla, Estuve unas 3 horas con un baile con panderetas, despus de unas 6 llamadas a esos apoyos (5 en mts 1 en dlink) este milagro funcion.

Una interfaz asquerosa para amas de casa (casi Windows-8, es bueno solo buscar algo que est configurado) despus de eso, TP-link es simplemente agradable a la vista. No hay soporte WEP declarado en el sitio web del fabricante, lo compramos solo para configurar terminales POS.

Difcil de configurar para un usuario sin experiencia En modo repetidor, funciona bien solo con otros D- Enrutadores de enlace

No demasiado hermosos

despus de largos periodos de inactividad, los clientes no se conectan al punto de acceso. Largo tiempo de inactividad: puede ser ms de una semana. Este periodo ha aumentado en el firmware 2,0,11. Anteriormente, 3 das eran suficientes para que los clientes no pudieran conectarse. Gama G.

Compr este producto para usarlo como repetidor. Todo comenz con el hecho de que simplemente no pude ingresar a la pgina de configuracin de 192.168.0.50, no pude encontrar una solucin adecuada al problema en Internet. Pero milagrosamente al encontrar una solucin al problema en la bsqueda, logr llegar a la pgina de configuracin. El dispositivo ha ganado.

El botn Restablecer sobresale por encima de la superficie de la carcasa. La interfaz web no es ergonmica (esto no es necesario, el piso del firmware lo es). Como cliente WDS con otros dispositivos, no siempre se inicia o no funciona de manera estable.

Instruccin muerta, indicacin sin sentido

No es una interfaz web clara.