

# Sierra Bosch GCM 10 SD Professional 0601B22508

Mnimo y relacionado con las preferencias individuales

Chispas de anclaje, sin arranque suave, muchas cosas pequeas

El ajuste del ngulo es muy rgido. Las abrazaderas de ngulo estndar se atascan, tiene que estar constantemente el soporte de la carcasa se afloj durante la operacin, lo que casi provoc una lesin al operador

el corte se aleja al final del corte

No comienza con suavidad, el ancla chisporrotea con fuerza

no es fcil de transportar.