

# DVR Artway AV-321

No lo encontr.

No

Instalacin limitada del soporte (no se puede instalar en todas las posiciones)

No hay ventosa, aunque en el paquete est escrito que s. El ngulo de ajuste no se ha finalizado para mi vidrio (tuve que archivarlo).

No detectado

No.

Men de configuracin. Muy a menudo se congela y se reinicia.

Hasta ahora todo est bien)) )

Sonido, sensor de movimiento

Sin identificar todava.

En el primero no funcionaba el cargador, se cambi todo ok sin problemas.

An no lo he encontrado

I No puedo encontrar ningn inconveniente por ese precio.

Todava no lo he encontrado

No calculado en la pendiente del vidrio (tengo "Largus"), tuve que limar un poco. En la resolucin mxima, los lados del video se contraen ligeramente, pero esto no estropea la imagen general.

El ngulo de visin es pequeo