

Taladro / destornillador Bort BAB-18Ux2Li-FDK

retroceso dbil

-

-

-

no encontrado

1) problemas con el mandril: golpes pequenos y centrado insuficiente.2) la potencia no siempre es suficiente para desenroscar tornillos autorroscantes.3) bateras de poca capacidad.4) soportes de goma dbiles en la carcasa.

La calidad del moldeado de las piezas de plstico de la carcasa, los interruptores es repugnante. Liquidaciones. El interruptor de velocidad no es fijo. El par de conmutacin no est fijado en ninguna posicin. Inicialmente, la caja de cambios no funcionaba a la primera velocidad. Reaccin entre el destornillador y la batera.

No encontr ninguna deficiencia para m

algn tipo de maleta cachonda

Todava no he revisado la luz de fondo, no es que sea un inconveniente, pero parece que estar bien sin l) pero ella y no interfiere, s, y hay)

No me gust el cambio de velocidad. No aguanta bien en segunda marcha. Las velocidades no estn marcadas.

bueno, si realmente le encuentras fallas, al principio ola a plstico, solo as.... solo a plstico en general) pero el olor va desapareciendo poco a poco, no molesta

no encontr nada mal

no lo encontr

hasta ahora todo excelente

se calienta durante el uso prolongado. en la descripcin se escribi que la batera se carga en una

hora, de hecho, tarda mucho ms en cargarse, pero no considero que esto sea un gran inconveniente, especialmente porque hay dos bateras.