go de herramientas elctricas Stanley FatMax FMCK46

Fuente de alimentacin: batera
Conjunto de dispositivos: taladro/atornillador/FMC625/; atornillador/FMC645/
Batera: 2 piezas; 18 V; 2 Ah
Tiempo de carga: 60 min
Indicador de nivel de batera:
Soporte de batera: deslizador
Conjunto opcional: cargador; bolsa