Termmetro/barmetro TFA Twin Plus

modelo terriblePrdida constante de comunicacin con un sensor externo ubicado en la lnea de visin directa desde la estacin a una distancia de 3-4 metros. Solo un reinicio ayuda. Estuve de pie durante 5 meses en la casa que visito una vez por semana. cada visita comenzaba con la instalacin de la estacin. Cambiar las pilas no funcion. cansado, entregado a la tienda.

un modelo terrible cuelga fuera de la ventana en una pendiente, dudo que haga tanto calor desde la casa, experimentar, cancelar la suscripcin si hay un resultado del sensor externo en el pasaporte hasta -20, y esto es triste incluso en Mosc.