Amoladora Makita BO5030

las horrendas suelas necesitan volver a pegarse con autoadhesivo

Bueno, de las deficiencias, solo puedo notar un recogedor de polvo de trapo que deja pasar el polvo, aunque esto se soluciona conectndolo a una aspiradora. Los repuestos son caros (no s de qu otra manera, pero el ancla cuesta de 800 a 1500 tr.) Es ms fcil comprar otro ESHM.