Sierra ECHO CS-352ES-14

Simplemente no existen.

filtro de aire defectuoso, deja entrar micropartculas. despus de 10 rellenos, la bobina de alto voltaje se quem (cuesta 1/3 de una sierra nueva). funcionamiento inestable a temperaturas inferiores a +5, a -10 no es una opcin en absoluto.

En el tercer ao de funcionamiento, el cojinete del engranaje de la cadena comenz a atascarse. despus de la lubricacin, todo desaparece.

La cubierta de la llanta es grande, pero no es un tren de rodaje.

No descubr, excepto que la llanta es corta (14 pulgadas, podran hacer al menos 15) , bueno, el precio... El archivo ser ms caro que sus contrapartes de marca.

En la segunda temporada, ella se volvi traviesa en el fro.

No detectado

Si la manija de arranque salta, es golpea justo en el pulgar, duele incluso a travs de los guantes de invierno (es necesario enrollarlos con cuidado).

Por ahora no se detecta

- no es un filtro de aire muy bueno - pasa micropartculas!