cionado Mitsubishi Electric Standard MSZ-GE60VA/M

Hasta ahora, no se han detectado

fisuras severas del plstico, especialmente en el modo nocturno. lo que, en general, niega toda la "sper tranquilidad"del control remoto primitivo.Por debajo de 20 no enfra realmente una habitacin de 12 m.Los amortiguadores horizontales se mueven solo con las manos.

No he notado an

Hay una caracterstica muy extraa. Es este modelo el que puede emitir silbidos si sopla una corriente de aire desde la calle con un fuerte viento hacia el tubo de drenaje. Algunos pueden confundir este sonido con fren hirviendo en la unidad interior. Se trata de forma muy sencilla. El tubo de desage debe salir ligeramente curvado para que quede un poco de agua dentro del tubo y no entre aire de la calle. No hay otras deficiencias. Todos hablan de diseo, acabado, tamao, etc. - esto es hablar de gustos.

El diseo del acondicionador de aire en s y el control remoto.

Molde modo de deshumidificacin - como tal, no hay ninguno, en lugar de hacer, al igual que otros acondicionadores de aire, un temporizador turbo que lo hace funcionar en modo ventilador durante 10 minutos para que se seque despus de cada ciclo de enfriamiento, las instrucciones recomiendan encenderlo durante 3-4 horas en modo fro a temperatura mxima. Como resultado, el olor sigue presente.No hay funciones necesarias, como el modo turbo o el modo de secado, pero hay dos absolutamente intiles: econocule e isave.El diseo del control remoto es un pala con una pala. Hola desde los 95s. Adems, con tapa - hola desde all. Al mismo tiempo, no se puede quitar la tapa, porque todava hay pilas debajo, incluso de alguna manera no es hermoso. con tal murmullo y aullido que ahoga hasta el ruido del ventilador. Y esto a pesar del hecho de que la pista es de 4 metros...La unidad interior no tiene ningn diseo, solo un enorme paraleleppedo.No hay retroiluminacin en el control remoto, un indicador de temperatura en la unidad interior malla regular. No se trata de plasma en absoluto. No hay modo de ventilacin. Las persianas mviles no se pueden configurar en ninguna posicin con un solo clic movindolas hacia arriba y hacia abajo, debe pasar por todas las posiciones en un fila para establecer la deseada.

La unidad interior es demasiado grande a primera vista. El segundo da te olvidas.El precio es ms alto que en China. Pero esto es Mitsubishi y no es necesario cambiarlo todos los aos.

No hay ninguno obvio, aunque fue decepcionante alguna diferencia en el paquete de entrega de lo que est escrito en el catlogo. condominio sencillo, sin campanas y silbatos obvios en las funciones. Caro.

Unidad interior y exterior muy grande=(Tengo una pequea habitacin en la casa de la serie p-44 y ocupa 1/4 de la pared=(No la vi en directo, as que me qued en shock durante la instalacin...y tambin es tan regordete! Mir las dimensiones de otros acondicionadores de aire: todos son iguales en altura, profundidad y ancho... Son todos tan grandes?!

antiguo, trishit.

A menos que haya un botn para secar el evaporador durante 20-30 minutos y luego apagarlo automticamente.