Placa base MSI B450 TOMAHAWK

Todo estara bien, pero un ao despus ella muri, actualiz la BIOS, jug el juego, vio que las frecuencias del procesador haban bajado (haba 3750, pero debera haber sido 3900, el procesador tena un bus de 3400 a 3900 en carga), ingres al BIOS y activ Game Boost. Desde entonces, la computadora no se ha encendido. En el BIOS anterior, este impulso del juego funcion.

Despus de medio ao, un buen da, la computadora simplemente no se encendi. Ahora en garanta

No lo encontr.

Lo compr curtido en un mes

no, espero que no sea

Dficit en tiendas populares en lnea.No veo ellos ms.