Sistema de refrigeracin Deepcool RF 120 RGB 3 uds.

Zumbido evidente a altas velocidadesTraqueteo a bajas velocidades

Incompatibilidad con otros componentes (hay hidropesa, se acaban los conectores)

Nada

Despus de unos meses, el diodo superior de uno de los tornillos comenz a arder en el color incorrecto, se trata ajustando el cable a la posicin suelta.

todava no encontrado