Chasis Cougar MX330-G

Es difcil colocar un filtro de polvo debajo de la fuente de alimentacin (pero la aspiradora se las arregl).

Control de pintura deficiente (se desprendi xido debajo), aunque solo en 1 lugar (en forma de un punto de 3 * 4 mm) entre el panel frontal y la cesta de la unidad en la esquina, tal vez solo tuve mala suerte. No hay gomas de vibracin en la caja del disco duro. Gestin de cables mal pensada, tuve que tirar del cable de alimentacin de la placa base en diagonal desde ellos. agujeros a la toma de corriente de la placa base y es mejor estirar el cable de alimentacin antes de atornillar la placa base. Cables de alimentacin (para una mejor gestin de cables): usb, audio, iniciar/reiniciar la computadora, etc. es mejor estirar los enchufes necesarios en la placa base antes de instalar la fuente de alimentacin. El filtro de polvo inferior no es removible (removible, pero hay que doblar las patas que lo sujetan), incluso en estuches baratos puedes encontrar un filtro inferior removible. Suela del cuerpo (bastidor) : en plstico hay un asiento para (me gustara) chicle, y hay una especie de espuma densa. Vidrio! Est torcido sobre patas de latn (parece latn), la altura no calculada de estas patas cre un espacio vertical en los lados (+ - 1-2 mm), parece quedar apretado en la parte superior. Los tornillos que vienen con el cuerpo en bolsita descartable, me gustara que fueran en bolsita con cierre o similar reutilizable. Hasta ahora, eso es todo lo que he notado. Tengo 5 horas hasta la retirada.

Aislamiento de ruido por 3

-Lo hicieron como si tuvieran prisa, tengo un par de orificios poco perforados -USB en el panel frontal ligeramente desigual (revis en varios casos pens que era un matrimonio, tal vez el lote sea as, no s) pero el pendrive entra sin problemas, por lo que la reclamacin es puramente externa.