Capota VENTOLUX Wave 60 WH 750 TRC

Se apaga por exceso de vapor, no funciona,.

Motor dbil. Conectaron la tubera - ningn resultado NADA