Cap VENTOLUX Roma 60 IVORY 2M Lux

A alta potencia, el cap hace un ruido no muy agradable. La carcasa incluso empieza a vibrar ligeramente, por lo que es mejor limitarse a un nmero de revoluciones ms bajo. Adems, es poco probable que el uso de la mxima potencia sea apropiado en el hogar.