Capota Pyramida NR 60 WH

No

No

El metal del cuerpo, en mi opinin, no es lo suficientemente grueso, pero por otro lado, este momento se refiere solo a la carcasa en esos lugares donde todava no hay cargas mecnicas apreciables .

No podemos reparar el primer botn de velocidad! Dbil y ruidoso. Es caro para algo como esto.