Placa base Gigabyte X570 AORUS PRO

Todava no lo he encontrado

Al principio, hubo problemas con la compatibilidad con las memorias RAM Gigabyte nativas, Aorus 4x8GB, cuando los perfiles XMP se configuraron en frecuencias de 3600 y an ms en frecuencias de 3733, ocurrieron BSOD constantes. Desde entonces, solo hubo un bloqueo de BSOD (en el overclocking propietario de Aorus a 3733 Hz), en aproximadamente dos meses. En este momento, hay una mejora de compatibilidad ms, an no flasheada.