SAI Powercom BNT-600AP

En garanta, la placa se cambi 2 veces (((

No la encontr.

En Linux, no subi en la mquina (aunque tiene linux firewood en el kit) no logro determinar su direccion como /dev/ups0 lo estoy solucionando.

Un pequeo inconveniente es un fusible.Podran haber instalado uno automtico.

no detectado

No detectado.

La seal de sonido cuando se apaga la alimentacin externa se ha vuelto ms silenciosa en comparacin con el sistema de alimentacin ininterrumpida anterior (tambin Powercom, el caso era exactamente el mismo, solo que en blanco). Estoy en la cocina y el agua est abierta, entonces es poco probable que escuche su pitido desde la habitacin. Pero hasta ahora no ha habido problemas debido a esto.