Sierra Rebir IE-5107G2

No s

Lo compr en una tienda online. Lleg en un estado mixto con una suela sin fijar. Como resultado, una grieta en la abrazadera delantera, parece que era de plstico con pintura de aluminio. La carcasa est doblada, la cuchilla divisoria se ha movido hacia un lado. No se puede decir que la calidad de construccin sea de primera categora. No est escrito dnde se hizo.

no

Reemplac el disco de corte que vena con el kit por un disco con insertos de carburo de 48 dientes por dimetro.

Personalmente tengo un juego de la suela y por eso no siempre corta en ngulo recto. la ropa se ensucia con aserrn.

bajo cargas pesadas, el equipo se destruye y el ancla se quema (se destruye en la zona de las rejillas)