Amoladora Sturm Professional AG9514P

El primer da, los robots dejaron de encender!!!

Despus de tres piedras, el tapn se cay, pero result que el problema en las sierras estaba obstruido Fumar parte, limpiar y soplar resolvi el problema, por lo que no respet la desventaja. No se han detectado otros problemas durante toda la hora...

no detectado

No detectado todava.