USB-unidad flash Silicon Power Ultima U03 64 Gb

Ni siquiera funcion durante una semana

rpido

requiere formateo todo el tiempo

Baja velocidad. Incluso la reproduccin de archivos de audio MP3 en la radio del automvil Pioneer se ralentiza y se apaga. Ninguna de las otras unidades flash incluso antiguas tena esto. Tambin se copia durante mucho tiempo.

-Crujidos de plstico-Velocidades de trabajo muy bajas (3,5 de escritura, 10-15 de lectura)

No esperaba nada especial de esta unidad flash, la velocidad de escritura es 3,5 Mb/s, archivo de vdeo ~3,2 GB - copiado durante unos 12 minutos.

baja velocidad

Velocidad de lectura/escritura, USB 2.0

No detectado

Baja velocidad de escritura (apenas hasta 5 mb)Estuche de plstico, en el que algo suena como un sonajero de bebSe siente como una cosa barata en las manos

Trabaj durante un mes y muri.

Plstico

baja velocidad (WR= 14/R=5 Mb/s)

Frgil,