acondicionado Cooper&Hunter Deluxe Mirror CH-S07

No se olvide del vino en el segmento econmico.

el olor a plstico no desapareci en un mes, fallas en la electrnica: a veces hace fro como en un congelador, a veces no es suficiente, y a pesar de que No puedo determinar al menos algn patrn de lo que est sucediendo. La unidad interior es ruidosa, y es especialmente molesto cuando de repente empieza a crujir por la noche, probablemente las cortinas de direccin del aire...

en las caractersticas se indica que la zona recomendada de la habitacin: 35 m2. Bueno, puedo decir por experiencia propia que esta zona est ligeramente por debajo. Bueno, al menos esperaba ms... pero por ahora el resultado es mnimo. Esto es con eso. que tengo 30 m2.

Fro 2,6 (0,98) kW, calor 2,75 (0,92) kW contra el declarado 2,6 (0,77) 3,0 (0,8)