Sistema de refrigeracin TITAN TTC-NC15TZ/KU(RB)

Montando el ventilador al radiador, sobre pasadores de goma especiales (para reducir la vibracin), si se rompe durante la instalacin (como el mo), ser muy difcil de encontrar. -Debido a que la placa del ventilador no estaba fijada rgidamente, tuve que sellarlo con cinta aislante, lo sold 2 veces (la primera par de girar del todo, la segunda se le cay el cable de control de velocidad y giraba al mximo), haca un ruido notorio.

I no encajaba en la caja mATX Zalman T1. Cubri 1 ranura de RAM, para sacar la barra necesita quitar el enfriador. Pero desde esto se requiere con poca frecuencia y no aparece en todas las placas base, por lo que no puede considerarse un inconveniente.

1. la placa de montaje universal que presiona el radiador es demasiado grande. Un poco ms y la memoria RAM no cabra

no la encontr

Difcil de instalar

Alto, no caba en la carcasa. moderno.

No encontrado.

Dificultad de fijacin (slo con tornillos) debido al peso. Si no tiene cuidado, puede daar la placa base si aprieta demasiado los tornillos
tenga cuidado.Tambin es alto: verifique si encaja.