Aspirador Einhell TH-VC 1820 S

Polvo mal recogido, dbil e intil desde el principio

Electrifica un tanque de metal durante el funcionamiento. Tal vez sea esttica. Manguera endeble y boquillas muy dbiles. Muy ruidoso.

Cable corto

Las fracciones finas (polvo de cemento) solo se pueden recoger con una bolsa, no la encuentro por ningn lado (