RAM HyperX HX316C10FBK2/8

no encontrado

No funciona en controladores DDR3 ms antiguos. Probado en varias placas. 0 - no me di cuenta

No

1. Temporizaciones demasiado altas, hay modelos ms baratos con la misma frecuencia, pero tiempos ms bajos.