Bomba de superficie Speroni CAM 202

Mala calidad de construccin, con fugas. Quemado despus de menos de dos meses. El agua del eje del motor elctrico se filtr en la carcasa del motor.

No encontrado. Ya ha funcionado durante dos temporadas.