Placa base Asus Maximus VIII Ranger

Es mejor ni siquiera usar la herramienta de instalacin de la CPU: es un inconveniente, es ms fcil instalar el procesador en el zcalo a la antigua usanza, de todos modos no funcionar romper algo y pedir que se devuelvan las viejas ranuras de memoria de dos pestillos, por qu - ver ms abajo. Tienes que acostumbrarte a esto, en la nueva placa base ASUS PRIME B250-PRO para la computadora de mi padre con las mismas ranuras de memoria pude instalar RAM una o dos veces, ya que ya s cmo hacerlo en esas ranuras.

El BIOS para un usuario novato es muy poco informativo. El software del fabricante es en su mayora basura, aunque hay varios programas tiles.

El sistema operativo est ubicado al lado del zcalo y no es muy conveniente instalar torres de refrigeracin (Noctua NH-D15, aunque es enorme en s mismo, as que esto es un inconveniente menor)

Diseo de la herramienta de instalacin de CPU del kit. El kit viene con un dispositivo para instalar el procesador en el zcalo, al usarlo, uno de los pines en el centro del zcalo estaba doblado, por lo que la placa base funcion con solo un mdulo Kingston HyperX 8GB instalado en las ranuras B1 o B2 y nada ms. En cualquier otro caso, entregu Q-code 41 o 55 y ni siquiera lleg al BIOS, MemOK, CLear CMOS no dio ningn resultado. Despus de contactar con el soporte tcnico y Google, se decidi eliminar el porcentaje, despus de lo cual vi un pin doblado en el zcalo. Este es el primer caso de este tipo en mi prctica, en soporte tcnico dijeron que el caso puede ser reconocido como sin garanta porque el usuario, es decir, yo, probablemente tenga la culpa. Solt el pasador yo mismo e instal el porcentaje sin usar la herramienta del kit y ahora todo funciona bien

- BIOS. Escrito claramente no para usuarios comunes, no muy conveniente. A pesar del ltimo firmware, no se carga peridicamente. Solo una pantalla negra y eso es todo, tuve que reiniciarlo con el botn de reinicio -Las ranuras de memoria tienen solo un pestillo. Todava puede insertar las correas, pero sacarlas es un problema. Aunque el fabricante posiciona este momento como una virtud. - La barra de sujecin del encaje prcticamente no tiene espacio entre la testolita, si se rompe el encaje varias veces, habr rozaduras en la textolita. -Calidad de construccin. Hay rastros blancos de fundente en el reverso, chips en el disipador de calor del conjunto de chips.

precio

Sonido.

No es barato, est posicionado como una clase digna.