Aire acondicionado Cooper&Hunter CH-S18USP8

la calidad de construccin deja mucho que desear - la unidad interior comienza a traquetear en modo turbo - lo ms probable es que sea una carcasa de plstico, la calefaccin es ineficaz incluso a -5-7 grados, una terrible incomodidad control remoto, a veces no recuerda la configuracin despus de encender.