Unidad de disco duro Hitachi HDE721010SLA330

Desde el estado ms nuevo, un sector roto, desde entonces no ha habido ms sectores y todo funciona bien.

El sonido recuerda ligeramente a un "destornillador de metal", probablemente debido a la tecnologa de grabacin perpendicular, pero el viejo 320 y Los tornillos de 500 GB son an ms fuertes de este

Compr 2 piezas, para una reserva para reemplazar los servidores defectuosos. Uno sali volando despus de la instalacin y poco tiempo de uso, le dio una garanta, el segundo despus de eso comenz a usarlo en casa, una vez al mes volcando copias de seguridad de una computadora domstica en estado en SMART - alarma.I Lo alquilar bajo garanta, comprar otra cosa.

Muchas cadas en la tabla de lectura, se calienta mucho y todo lo que lo rodea, hace un ruido mucho ms fuerte que el disco Seagate.

Velocidad fluctuaciones al leer, el horario de prueba es simplemente horrible, similar a un cardiograma. El mnimo para diferentes pruebas dejaba 5 MB, 10, 17... Sencillamente horrible. Adems, hace mucho ruido al buscar, copiando una gran cantidad de archivos pequeos. El sonido es como un golpe de martillo. La temperatura durante el uso intensivo lleg a los 39 grados con soplado, me imagino lo que le pasara sin soplar.