Multicocina Bosch MUC22B42

No hay recipiente para recoger el condensado, por lo que puede fluir sobre la mesa. Algunos programas tienen una temperatura ms baja por defecto, por lo que el proceso de coccin puede llevar mucho tiempo. Esto, por ejemplo, sucede con el programa de "extincin". El tiempo mximo de retraso para el inicio de los programas es de solo dos horas.

Sin asas en el recipiente, sin recipiente para recoger el condensado, demasiado caro debido a la marca

Para algunos modos, la temperatura predeterminada es demasiado alta, por ejemplo, leche la papilla est configurada a 102 grados, es necesario reducir manualmente a 95-98 No hay recipiente para recolectar condensado. Realmente no afecta el rendimiento, pero puede causar quemaduras.

No hay 48 programas. Hay 16 programas con 3 tiempos de coccin. El inicio retrasado es prcticamente inexistente. Incluso 12 horas es un mito.Controles incmodos. Cuenco sin asas.Sin botn de apagado mecnico. Segn el manual, debe tirar constantemente del cable de alimentacin hacia adelante y hacia atrs.

La tapa (de donde sale el vapor) sale volando constantemente, los botones se atascan, el calentamiento no es uniforme, la coccin es mala, las sopas hervir

Los programas de cocina fueron desarrollados por un programador corrupto. Quieres despertarte por la maana y las gachas de avena calientes y frescas ya te estn esperando? Olvdalo. Incluso algo tan simple es imposible. Aplazamiento de tal programa - solo 2! horas y nada mas! Es decir, incluso si vierte todo y enciende todo a las 00:00, a las 02:00 la papilla comenzar a cocinarse y estar lista. Est bien, pero tal vez de alguna manera podamos calentarlo por la maana y la funcin "Calor" nos ayude. De nuevo no. Esta funcin es una farsa. Se "calienta" durante solo una hora / hora y media, y luego se apaga. Total por la maana, te esperamos papilla ya templada, por debajo de la temperatura ambiente. A travs de "Mis programas" tambin es imposible encontrar esta cosa, solo se establece la temperatura de coccin y, nuevamente, un lmite de retraso de dos horas. Pero por alguna razn, hay un retraso para las sopas y asciende a 9 horas. Aunque hay muchos ms productos e ingredientes (incluidos los perecederos).

Huele a plstico, se cocina varias veces ms de lo indicado, no hay taza medidora

Precio alto, sin colector de condensacin, sin ventana de visualizacin, sin tapa para el recipiente, caja de plstico, revestimiento de tefln aqu - Presto atencin, no cermica, retrasa el inicio en un mximo de 12 horas, aunque en otras multicocinas suele ser de 24 horas.

El calentamiento automtico no se puede apagar por adelantado, solo al final del programa, la

ventana transparente de la tapa se empaa.

Sin control remoto a travs de la aplicacin mvil, lo s que los ltimos modelos de multicocinas de otros fabricantes estn equipados con l, creo que es una caracterstica muy conveniente. Inicio diferido solo 12 horasCable corto =(

temporizador solo 12 horas

-