Cortacsped Einhell GC-ET 4530 Set

Soporte de motor poco fiable , 2 tornillos en total, con 4 agujeros. La rosca de los tornillos se rompi, es imposible reemplazarla, la bobina no se puede quitar. La mantenibilidad es nula.

Si se rompe el cabezal, es imposible reemplazarlo, reemplazo solo con el reemplazo del motor, y esto es el 70% del costo de uno nuevo. Dinero tirado.