# Altavoces de ordenador Sven MC-10

La falta de desarrolladores calificados, educados y simplemente adecuados familiarizados con el tema del sonido en Sven.

Los chinos ahorraron dinero en electrnica, debido a un detalle, fue un completo desperdicio. No es cmodo controlar desde los botones del bloque, solo el mando a distancia. Los inversores de fase estn instalados torcidos. El ensamblaje interior es chino, con adhesivo termofusible.

La calidad del sonido no es muyde mala calidad, se rompi despus de 5 minutos de trabajo, el firmware fall, segn las revisiones, est claro que no solo tuve suerte, Lo devolv

Agregado del 21/02/2017Durante unos das hubo un leve silbido en los tweeters. A cualquier volumen y sin importar la fuente, solo necesita enchufarlo a la red. Como no haban pasado otras 2 semanas, tuve que devolverlo. Es una pena. El mismo da, despus de quebrar, compr edikov r2000db.Tambin hay deficiencias y quisquillosos.1. Radio: la funcionalidad en s est mal pensada, la configuracin se implementa de manera demasiado econmica/simple. No puede elegir dnde le gustara grabar la estacin. Recuerda todo en orden mientras no sepas cul es el siguiente nmero de serie. Por lo tanto, debe escribir las estaciones necesarias con anticipacin y guardarlas una por una. Ni siquiera hay un borrado de estacin en el canal. o no lo he descubierto todava.2. MicroSD an no se ha probado, pero revis el USB, lo pegu en unidades flash de 4 y 8 GB, todo funciona correctamente y se lee rpidamente, pero no puede leer carpetas ni rebobinar pistas. La lectura est en orden. Esto tambin debe tenerse en cuenta. Pero esta caracterstica es inherente a casi todos los sistemas de este tipo. As que esto puede ser considerado como un nitpick. Adems, hay un diente azul, que, para m, es mucho ms relevante y conveniente en todos los sentidos, no hay problemas con l.3. En realidad, a diferencia de la foto, personalmente no me gust mucho el aspecto de las parrillas, la calidad de las propias parrillas y su sujecin en la 3ra. Se ven mejor sin ellos, pero tambin el plstico barato incluso exteriormente se da a entender que esto est lejos de ser "alta fidelidad")))4. Instrucciones no muy convenientes.5. La respuesta al pulsar los botones del panel o del mando a distancia es algo lenta, pero no molesta. Pero rpidamente el sonido no se desenrosca. Es ms fcil presionar MUTE de inmediato.

FM-radio ES SOLO UN PROBLEMA Parece que no son dueos de esta tecnologa. Hay un altavoz porttil y la misma basura con la radio, incluso el cable como antena no ayuda ... En comparacin, el Supra tiene una antena incorporada y capta todos los canales de radio sin distorsin. El resultado: la radio no funciona.

Aparentemente hubo un matrimonio. Hay un fuerte silbido tan pronto como lo enciendes. Silbido an ms fuerte cuando se reproduce desde cualquier fuente. No silbes solo cuando el sonido est en 62-63. Cuando el sonido se reduce en 00, continan reproducindose.  Lo tomar bajo garanta.

No lo encontr

Ya estoy tomando las segundas columnas. Los primeros fueron MC-20 - Lo llev a la tienda como matrimonio. Con el segundo tom el MS-10, mismo problema. Cuando reproduzco desde una unidad flash, subo el volumen: el altavoz deja de reproducir. Ocurre en el momento de aumentar el volumen. En la pantalla se encienden cuatro barras horizontales que parpadean cada 10 segundos. La columna no responde al control remoto y los botones del panel. La luz de la unidad flash a veces parpadea, la lectura est en progreso.

El diseo es muy estricto.

No.

Pero me gusta todo.

El control remoto huele terriblemente, no apestaba mucho menos en 2 semanas, la sensacin de que es txico! Ya escribimos sobre el problema de acoplar un inversor de fase con un panel frontal, pero esto es una tontera, se guard el marcador negro.

no

no.

no.

1) Chino. En una columna, los orificios del inversor de fase en la caja no se alinean con los orificios del panel frontal en un par de mm, aunque el panel frontal en s est pegado uniformemente. En la otra columna, el panel frontal est pegado torcido, sesgado, una esquina est ms baja que la otra. Y los orificios de los inversores de fase tampoco coinciden, solo menos, en 0,5-1 mm. Esto es muy importante para aquellos a quienes les gusta disparar parrillas.  2) Reaccin reflexiva a las pulsaciones de botones. En cuyo caso, desenroscar rpidamente el volumen al mnimo no funcionar.