Pirmetro Bosch GIS 1000 C Professional 0601083301

Diseo: pistola
Designador de objetivo: dos puntos
Medidas t superficie: -40 – 1000 °C
Medicin de humedad relativa: 0 – 100 %
Medida t del entorno: -10 – 50 °C
ndice visual: 50
Precisin de medicin: 1 °C
Temperatura de funcionamiento: -10 – 50 ° C
Funciones: ajuste de emisividad; retroiluminacin normal; USB-puerto; Bluetooth
Alimentacin: 4 pilas AA/de marca
Plataforma de batera: Bosch Power for ALL 12 V
Bateras compatibles: PBA 10,8, PBA 12
Estuche (bolsa)
Mx. tiempo de funcionamiento: 5 h
Dimensiones: 214x136x89 mm
Peso: 560 g