# uego de herramientas elctricas Ryobi R18CK3C - 252

Fuente de alimentacin: batera
Conjunto de dispositivos: taladro/atornillador/R18DD3/; sierra de calar/R18JS /; amoladora angular (amoladora) / R18AG /
Batera: 2 piezas; RB18L20, RB18L50; Ryobi ONE+; 18 V; 2 Ah, 5 Ah
Tiempo de carga: 60 min / para 2 Ah /
Indicador de nivel de carga:
Soporte de batera: Clip
Incluido adicionalmente: cargador / RC18120 /; bolsa; bits, lona, disco