Taladro / destornillador Makita DF001GM201

Dispositivo: atornillador
Diseo: pistola
Caractersticas
Nmero de revoluciones: 650/2600 rpm /min
Torque: 140 Nmajustable
Caja de cambios: 2 -velocidad
Nmero de velocidades: 2
Reversa: control deslizante
Dimensiones: 181x86x282 mm
Peso: 3 kg
Mandril
Tipo de mandril: liberacin rpida
Dimetro de mandril: 13 mm
Dimetro mximo de perforacin en madera: 76 mm
Dimetro mximo de perforacin en metal: 20 mm
Dimetro mximo de perforacin en broca sacatestigos: 152 mm
Funciones y caractersticas
Funciones: freno de motorproteccin electrnicamotormotor sin escobillasembrague de seguridadretroiluminacinpantalla
Conjunto de paquete: mango adicionalestuche (bolsa) Cargador DC40RA
Fuente de alimentacin
Fuente de alimentacin: batera
Batera completa: 2 piezas
Plataforma de batera: Makita XGT
 Bateras de voltaje: 40V
Tipo de batera: Li-Ion
Capacidad de la batera: 4 Ah
Modelo de batera: BL4040
Bateras compatibles: BL4020, BL4025, BL4040 , BL4050F, BL4080F
Tiempo de carga: 45 min
Indicador de batera
Montaje de batera: deslizador
BL4080F
Tiempo de carga: 45 min
Indicador de batera
Montaje de batera: deslizador
BL4080F
Tiempo de carga: 45 min
Indicador de batera

Montaje de batera: deslizador
BL4080F
Tiempo de carga: 45 min
Indicador de batera
Montaje de batera: deslizador
BL4080F
Tiempo de carga: 45 min
Indicador de batera
Montaje de batera: deslizador
BL4080F
Tiempo de carga: 45 min
Indicador de batera
Montaje de batera: deslizador
BL4080F
Tiempo de carga: 45 min
Indicador de batera
Montaje de batera: deslizador
BL4080F
Tiempo de carga: 45 min
Indicador de batera
Montaje de batera: deslizador
BL4080F
Tiempo de carga: 45 min
Indicador de batera
Montaje de batera: deslizador