rramientas elctricas Bosch GSR 120-LI + GDR 120-LI

Fuente de alimentacin: batera
Conjunto de dispositivos: taladro/atornillador / GSR 120-LI /; destornillador / GDR 120-LI /
Batera: 2 piezas; GBA 12 V 2,0 Ah Professional; Bosch Professional 12 V; 12 V; 2 Ah
Tiempo de carga: 110 min
Montaje de batera: Clip
Incluye adicionalmente: Cargador / GAL 1210 CV /; caso