Soldador Deca STAR 270E

Tipo: transformador
Tipo de soldadura: arco manual (MMA)
Corriente de soldadura: variable
Tensin de entrada: 230 V / 400 V
Consumo de energa: 6 kW
Tensin sin carga: 49 V
Mn. corriente de soldadura: 30 A
Mx. corriente de soldadura: 200 A
Frecuencia de arranque: 10 %
Mx. dimetro del electrodo: 5 mm
Clase de proteccin (IP): 21
Dimensiones (HxWxD) : 310x260x440 mm
Peso: 21 kg