Mquina de coser / overlock Janome 60507

Tipo de mquina de coser: electromecnica
Lanzadera: rotacin horizontal
Formacin de bucle: de forma semiautomtica

Especificaciones
Nmero de puntadas: 19 piezas
Largo mximo de puntada: 4 mm
Ancho mximo de puntada: 5 mm

Caractersticas y funciones
Funciones: marcha atrsplataforma de brazoenhebrador de aguja
Opciones de ajuste
Ajustes: control de tensin del hilodesactivacin del avance inferior

Patas enset
Prensatelas para cremalleras: universalpara coser cremalleraspara una puntada invisiblepara acolcharpara cintas/lentejuelas, para cuentas

Caractersticas generales
Fuente de alimentacin: desde la red
Regla en el estuche:
Bolsa: tela