Termmetro / barmetro TFA 201081

Uso: domstico
Tipo de dispositivo: lquido
Medicin: temperatura; humedad (higrmetro); presin atmosfrica (barmetro)
Mn. temperatura: -10 °C
Mx. temperatura: 40 °C
Opcional: despertador
Material de la caja: rbol