Termmetro / barmetro TFA 201046

Destino: domstico
Tipo de dispositivo: lquido
Mediciones: temperatura; humedad (higrmetro); presin atmosfrica (barmetro)
Min. temperatura: -10 °C
Mx. temperatura: 60 °C
Material del cuerpo: madera