Termmetro / barmetro TFA 30.1043

Propsito: domstico
Tipo de dispositivo: electrnico
Mediciones: temperatura; temperatura exterior
Min. temperatura: -40 °C
Mx. temperatura: 70 °C
Tipo de alimentacin: bateras
Tipo de sensor externo: con cable
Material de la caja: plstico
Dimensiones: 69x58x34 mm