Multmetro Fluke 107

Dispositivo: multmetro
Tipo: digital
Tipos de medidas
Medidas: tensincorriente resistenciacapacitanciafrecuenciaciclo de trabajo
Caractersticas
Tipo de corriente: CC/CA
Tipo de tensin: CC/CA
Tipo de tensin: CC/CA CA
Tensin CC mn.: 6000 mV
Tensin CC mx.: 600 V
Precisin de medicin (V): 0,5 %
Tensin CA mn.: 600 mV
Tensin CA mx.: 600V
Corriente CC mx.: 10A
CA mx.: 10 A
Resistencia mn.: 400
Resistencia mx.: 40 M
Mx.nmero mostrado: 5999
Capacidad de visualizacin: 3 5/6
Funciones y caractersticas
Funciones: prueba de diodoprueba de continuidadautorango
Juego completo: baterasonda de medicin
General
Retroiluminacin de la pantalla
Fuente de alimentacin: batera
Tipo de batera: 2xAAA
Dimensiones: 142x69x28mm
Peso: 200g
diodo, sin retroiluminacin de pantallacircuitosrango automtico
Conjunto completo: bateracables de prueba
General
Retroiluminacin de la pantalla
Alimentacin: batera
Tipo de batera: 2xAAA
Dimensiones: 142x69x28 mm
Peso: 200 g
Diferencias de modelo: Modelo 106: sin funciones de temperatura, ciclo de trabajo y prueba de diodos, sin retroiluminacin de pantallaModelo 107: funciones de temperatura, ciclo de trabajo y prueba de diodos, pantalla con retroiluminacincircuitosrango automtico

Conjunto completo: bateracables de prueba
General
Retroiluminacin de la pantalla
Alimentacin: batera
Tipo de batera: 2xAAA
Dimensiones: 142x69x28 mm
Peso: 200 g
Diferencias de modelo: Modelo 106: sin funciones de temperatura, ciclo de trabajo y prueba de diodos, sin retroiluminacin de pantallaModelo 107: funciones de temperatura, ciclo de trabajo y prueba de diodos, pantalla con retroiluminacinhay una luz de fondo en la pantallahay una luz de fondo en la pantalla