Picadora de carne Clatronic FW 3151

Cosa repugnante. El botn de reversa se cay con un solo intento de presionarlo y la mquina dej de funcionar. lo ms interesante es que tampoco encuentro un centro de servicio.