Aire acondicionado OSAKA Elite STV-12HH

Modelo con fallas gravesEl receptor de seal remota se rompi por segunda vez despus de repararlo despus de un par de semanas

Modelo regular, nada especial El receptor de seal se rompi el abrigo en un par de semanas